




CABINET, COVE & DISPLAY • ARMOIRE, GORGE ET PRÉSENTOIR

LED FluoroBar

SÉRIÉ LEDBAR SERIES



IMPORTANT: Read all instructions before installing fixtures. Retain for future reference.

SAFETY: For your safety, this fixture must be wired in accordance to local electrical codes and ordinances. All work should be done by a qualified electrician.

WARNING: Make certain power is OFF from the electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.

INCLUDED COMPONENTS

- 1 - Fixture
- 1 - End cap
- 1 - Joiner
- Mounting hardware

Power feed sold separately.

INSTALLATION:

1. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
2. Screw mounting brackets to desired positions. Insert fixture into mounting brackets [Fig.1A & B].
3. Connect power cord (sold separately) to AC [Fig.1C].
4. Once assembly is complete, turn on power to confirm fixture is working properly.

LINKING:

Use the joiner (included) or a flexible connector (sold separately) to connect 2 fixtures directly [Fig.2].

HARDWARE:

1. Before connecting to hardwire box (#ATF6300-WH sold separately), select the 3-wire port and remove the cover [Fig.3].
2. Use the joiner (included) or flexible connector (sold separately) to connect the fixture to the hardware box [Fig.3].

ACCESSORIES (sold separately)

Power cord

- ALFT6000-WH-3 6' Power cord
- ALFT6000S-WH-3 6' Power feed with On/Off switch
- ALFT6016-WH-3 16" Power cord

Power Cord with 90° connector

- ALFT60901-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (top connection) /
- ALFT60902-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (left connection)

- ALFT60903-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (bottom connection)
- ALFT60904-WH-3 6" Flexible 3-wire power cord with 90° connectors (right connection)

Power Cord with 90° connector and switch

- ALFT90P-WH-3 6' Power cord with On/Off switch

Hardwire box

- ALFT6300-WH Hardwire box with On/Off switch

Cord with 90° connector

- ALFT901-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (left connection)
- ALFT902-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (bottom connection)
- ALFT903-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (right connection)
- ALFT90-WH-3 6" Flexible 3-wire cord with 90° connectors (top connection)

IMPORTANT : Lire toutes les instructions avant d'installer rencontre. Conserver pour référence future.

SÉCURITÉ : Pour votre sécurité, ce dispositif doivent être câblés conformément aux codes électriques locaux et des ordonnances. Tous les travaux doivent être effectués par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT : S'assurer est hors tension à partir du panneau électrique avant de commencer l'installation ou toute tentative de maintenance.

COMPOSANTS INCLUS :

- 1 - Luminaire
- 1- Cap de bout
- 1 - Connecteur

Alimentation vendu séparément.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

1. Éteignez l'alimentation du panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Vissez les supports de montage à des positions souhaitées. Insérez luminaire dans les supports de montage [Fig.1A & B].
3. Connectez le cordon d'alimentation (vendu séparément) vers le CA [Fig.1C].
4. Une fois le montage terminé, mettez-la sous tension pour confirmer le dispositif fonctionne correctement.

ACCOUPEMENT

Utilisez le connecteur d'accouplement lorsque ou le connecteur flexible pour branchez deux appareils directement.

CÂBLAGE

1. Choisissez le port de câblage de 3-fils et enlevez la couverture avant de le relier.
2. Utilisez le connecteur d'accouplement lorsque ou le connecteur flexible pour branchez deux appareils directement [Fig 3].

ACCESSOIRES (vendu séparément):

Câblé d'alimentation

- ALFT6000-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi
- ALFT6000S-WH-3 Câblé d'alimentation de 6 pi avec commutateur Marche/Arrêt
- ALFT6016-WH-3 Câblé d'alimentation de 16 po

Power Cord with 90° connector

Câblé d'alimentation avec connecteurs coudés

- ALFT60901-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus)
- ALFT60902-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à gauche)
- ALFT60903-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion par le bas)
- ALFT60904-WH-3 Câblé d'alimentation flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à droite)

Câblé d'alimentation avec connecteurs coudés et interrupteur

- ALFT90P-WH-3 6' Power cord with On/Off switch / Câblé d'alimentation de 6 pi avec interrupteur

Boîtier câblée

- ALFT6300-WH Boîtier câblée avec interrupteur

Câblé avec connecteurs coudés

- ALFT901-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à gauche)
- ALFT902-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion par le bas)
- ALFT903-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion à droite)
- ALFT90-WH-3 Câblé flexible à 3 fils, 6 po, avec connecteurs coudés (connexion sur le dessus)



Liteline Corporation

Info@liteline.com
www.liteline.com

8 Abacus Road, Brampton
Ontario, Canada L6T 5B7



416-996-1856
1-866-730-7704



905-794-1990
1-888-738-9736